

新疆维吾尔自治区农业农村厅

新农机函〔2025〕531号

关于自治区农机购置与应用补贴产品投档 违规行为处理的通报

各地、州、市农业农村局，各有关企业：

经查，江苏金秆农业装备有限公司等13家企业在我区2025年第1—4批次农机购置与应用补贴产品自主投档过程中，存在投档违规行为，根据相关规定，处理如下。

一、违规行为

江苏金秆农业装备有限公司1LF-650型液压翻转犁、绥化市恒丰机械制造有限公司4U-2型马铃薯挖掘机、河北洋柯机械有限公司1LFT-445型液压翻转调幅犁、宁晋县新达农业机械有限公司1LYF-450型液压翻转犁以及宁津益邦机械有限公司、沧州昌鸿磨浆机械有限公司、青岛中恒达机械有限公司、青县晟隆冲压制品有限公司、宁夏新大众机械有限公司、新乡市善华精密机械制造有限公司、玛纳斯县祥和农机有限责任公司、新乡市致富机械有限公司、宁夏龙泽农业机械制造有限公司等公司生产的全混合日粮制备机、饲草粉碎机、液压翻转犁、揉丝机等投档产品配置参数不符合所投档次参数要求。

二、处理结果

根据《关于进一步加强农机购置补贴政策监管强化纪律约束的通知》（农办机〔2019〕6号）及《农业机械购置补贴产品违规经营行为处理办法（试行）》（农办财〔2017〕26号）第七条第（一）项、第八条第（一）项相关规定，对江苏金秆农业装备有限公司、绥化市恒丰机械制造有限公司、河北洋柯机械有限公司、宁晋县新达农业机械有限公司等4家企业共4个型号产品处以暂停在我区补贴资格6个月，暂停期限自企业投档产品不通过之日起计；宁津益邦机械有限公司等10家企业共30个型号产品，因符合适当从轻处理条件，给予警告处理，限期1个月内进行整改（详见附件）。

各相关农机企业要引以为戒，自觉规范农机购置与应用补贴产品自主投档行为，遵守农机购置与应用补贴有关政策规定和要求，杜绝违规行为再次发生。因补贴资格被暂停所引起的纠纷和经济损失，由生产企业及其授权经销商自行承担。

附件：农机购置与应用补贴机具投档违规行为处理情况表

新疆维吾尔自治区农业农村厅

2025年12月8日



附件

农机购置与应用补贴机具投档违规行为处理情况表

序号	生产企业	产品名称	机具型号	分档名称	产品投档技术参数	投档违规情形	处理意见
1	江苏金杆农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-650	单幅幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	单幅幅宽:50cm;犁体数量:12个;翻转机构型式:液压翻转;是;结构型式:调幅犁;否;最小调整犁体幅宽:/cm;	结构型式非调幅犁。投档技术参数不符合填报要求,产品配置参数不符合填报要求。	该型号产品在其他省投档有不通过情况,处于暂停在我区补贴资格6个月
2	江苏金杆农业装备有限公司	液压翻转犁	1LF-L560	单幅幅宽45cm及以上,5-6铧翻转犁	单幅幅宽:60cm;犁体数量:10个;翻转机构型式:液压翻转;是;结构型式:调幅犁;否;最小调整犁体幅宽:/cm;	结构型式非调幅犁投档技术参数不符合填报要求,产品配置参数不符合填报要求。	该型号产品在其他省投档均通过,从轻处理,给予警告、通报。
3	绥化市恒丰机械制造有限公司	马铃薯挖掘机	4U-2	1700mm及以上薯类挖掘机	工作幅宽:1700mm;收获型式:挖掘机;是;结构型式:牵引式;	工作幅宽不符合要求。该产品鉴定报告工作幅宽为1600mm,工作幅宽不符合我区2024-2026年薯类挖掘机产品,工作幅宽≥1700mm的要求。	该型号产品在其他省投档有不通过情况,处于暂停在我区补贴资格6个月。
4	宁津益邦机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGL-5	4-7m³饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:5m³;主搅龙数量:2个;具有称重功能,带切割功能;是;	档次填报错误;该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备产品。	该产品所投档次在我区属新变更参数要求,给予警告、通报。
5	宁津益邦机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-4	4-7m³饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:4m³;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能;是;	档次填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备产品。	该产品所投档次在我区属新变更参数要求,给予警告、通报。

6	宁津益邦机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-5	4-7m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:5m ³ ;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。
7	宁津益邦机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGL-9	9-12m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:9m ³ ;主搅龙数量:2个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。
8	宁津益邦机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-9	9-12m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:9m ³ ;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。
9	宁津益邦机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGL-12	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:12m ³ ;主搅龙数量:2个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。
10	宁津益邦机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-12	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:12m ³ ;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。
11	青县晟隆冲压制品有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-4D	4-7m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:4m ³ ;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。
12	青县晟隆冲压制品有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-5D	4-7m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:5m ³ ;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误。该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。

13	青县晟隆冲压制品有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-7D	7-9m³饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:7m³;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误,该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报
14	青县晟隆冲压制品有限公司	全混合日粮制备机	9JGW-9D	9-12m³饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:9m³;主搅龙数量:3个;具有称重功能,带切割功能:是;	档案填报错误,该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。	该产品所投档次在我区属新变参数要求,给予警告、通报。
15	沧州市鸿磨浆机械有限公司	饲草粉碎机	9FC-40-20	400-550mm饲料粉碎机,有输送装置。	带输送装置:是;转子直径:410mm;输送带宽度:35cm;有效输送距离:2m;	产品配置参数不符合要求,不满足我区饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度≥30cm,有效输送距离≥2m的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
16	沧州市鸿磨浆机械有限公司	饲草粉碎机	9FC-40-28	400-550mm饲料粉碎机,有输送装置。	带输送装置:是;转子直径:410mm;输送带宽度:35cm;有效输送距离:2m;	产品配置参数不符合要求,不满足我区饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度≥30cm,有效输送距离≥2m的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
17	沧州市鸿磨浆机械有限公司	饲草粉碎机	9FC-40-35	400-550mm饲料粉碎机,有输送装置。	带输送装置:是;转子直径:400mm;输送带宽度:35cm;有效输送距离:2m;	产品配置参数不符合要求,不满足我区饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度≥30cm,有效输送距离≥2m的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
18	沧州市鸿磨浆机械有限公司	饲草粉碎机	9FC-40-40	400-550mm饲料粉碎机,有输送装置。	带输送装置:是;转子直径:410mm;输送带宽度:35cm;有效输送距离:2m;	产品配置参数不符合要求,不满足我区饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度≥30cm,有效输送距离≥2m的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
19	沧州市鸿磨浆机械有限公司	饲草粉碎机	9FC-460-200	400-550mm饲料粉碎机,有输送装置。	带输送装置:是;转子直径:400mm;输送带宽度:32cm;有效输送距离:2m;	产品配置参数不符合要求。该产品不满足我区2024-2026年,饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度≥30cm,有效输送距离≥2m的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。

20	沧州市鸿磨浆机械有限公司	饲草粉碎机	9FC-50-20	400-550mm 饲料粉碎机,有输送装置。	带输送装置:是;转子直径:540mm;输送带宽度:35cm;有效输送距离:2m;	产品配置参数不符合要求。该产品不满足我区2024-2026年,饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度 $\geq 30\text{cm}$,有效输送距离 $\geq 2\text{m}$ 的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
21	新乡市善华精密机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FZ-55-14	550mm及以上饲料粉碎机	转子直径:550mm;带输送装置:否;输送带宽度:cm;有效输送距离:m;	该产品配置参数不符合要求。该产品不满足我区2024-2026年,饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度 $\geq 30\text{cm}$,有效输送距离 $\geq 2\text{m}$ 的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
22	新乡市善华精密机械制造有限公司	饲料粉碎机	9FZ-55-15	550mm及以上饲料粉碎机	转子直径:550mm;带输送装置:否;输送带宽度:cm;有效输送距离:m;	该产品配置参数不符合要求。该产品不满足我区2024-2026年,饲料粉碎机产品有输送装置,输送带宽度 $\geq 30\text{cm}$,有效输送距离 $\geq 2\text{m}$ 的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
23	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	核桃青皮脱皮机	6TH-3000	滚筒长度120cm及以上的青核桃剥皮机	滚筒长度:1320cm;滚筒式:是;生产率:3000kg/h;含电机、喂料机构:否;	该产品喂料机构型式为人工喂料,不满足我区2024-2026年,核桃青皮脱皮机产品喂料机构型式要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
24	玛纳斯县祥和农机有限责任公司	核桃脱青皮清洗机	6TXH-4000	滚筒长度120cm及以上的青核桃剥皮机	滚筒长度:1240cm;滚筒式:是;生产率:4000kg/h;含电机、喂料机构:否;	该产品喂料机构型式为人工喂料,不满足我区2024-2026年,核桃青皮脱皮机产品喂料机构型式要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
25	新乡市致富机械有限公司	秸秆揉丝机	9ZR-6.5	6-10t/h揉丝机	生产率:6.5t/h;带输送装置:否;输送带宽度:cm;有效输送距离:m;	该产品不满足我区2024-2026年,揉丝机产品有输送装置,输送带宽度 $\geq 30\text{cm}$;有效输送距离 $\geq 2\text{m}$ 的要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
26	河北洋柯机械有限公司	液压翻转调幅型	1LFT-445	单体幅宽45cm及以上,3-4铧调幅翻转型	单体幅宽:45cm;犁体数量:8个;翻转机构型式:液压翻转;是:结构型式:调幅型:是;最小调整犁体幅宽:45cm;	投档技术参数不符合填报要求。该产品鉴定报告最小调整犁体幅宽为30cm,不符合我区2024-2026年调幅翻转犁,小调整犁体幅宽45cm及以上的要求。	该型号产品在其他省投档有不通过情况,处于暂停在我区补贴资格6个月。
27	宁晋县新达农业机械有限公司	液压翻转型	1LYF-450	单体幅宽45cm及以上,3-4铧调幅翻转型	单体幅宽:50cm;犁体数量:8个;翻转机构型式:液压翻转;是:结构型式:调幅型:是;最小调整犁体幅宽:45cm;	结构型式非调幅犁。	该型号产品在其他省投档有不通过情况,处于暂停在我区补贴资格6个月。

28	青岛中恒达机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGL-7	7-9m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:7m ³ ;主搅龙数量:1个;具有称重功能,带切割功能:是;	该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年,我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品,不符合投档要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
29	宁夏新大众机械有限公司	全混合日粮饲料制备机	9HLSJ-9	9-12m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:9m ³ ;主搅龙数量:2个;具有称重功能,带切割功能:是;	该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。主搅龙数量不符合投档要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
30	青岛中恒达机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGL-9	9-12m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:9m ³ ;主搅龙数量:1个;具有称重功能,带切割功能:是;	该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。主搅龙数量不符合投档要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
31	青岛中恒达机械有限公司	全混合日粮制备机	9JGL-12	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:12m ³ ;主搅龙数量:1个;具有称重功能,带切割功能:是;	该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。不符合投档要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
32	宁夏龙泽农业机械制造有限公司	全混合日粮搅拌机	9JGW-4	4-7m ³ 饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:4m ³ ;主搅龙数量:2个;具有称重功能,带切割功能:是;	该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品,不符合填报要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
33	宁夏龙泽农业机械制造有限公司	全混合日粮搅拌机	9JGW-3	2-4m ³ 全混合日粮制备机	搅拌室容积:3m ³ ;主搅龙数量:2个;具有称重功能,带切割功能:是;	该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品。不符合投档要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。
34	青岛中恒达机械有限公司	全混合日粮制备机	9JQL-12	12m ³ 及以上饲料全混合日粮制备机	搅拌室容积:12m ³ ;主搅龙数量:2个;具有称重功能,带切割功能:是;	该产品鉴定报告搅龙数量为1个,2024-2026年我区不再补贴主搅龙数量少于两个的全混合日粮制备机产品,不符合投档要求。	该产品所投档次在我区属特殊参数要求,给予警告、通报。